

**INKBIRD**

SMART HOME SMART LIFE

**IBS-P01R**

---

温湿度モニター  
ワイヤレス子機センサー




## ヒント

- 目的のページにジャンプするには目次ページの関連テキストをクリックしてください。
- また、左上にあるページサムネイルや文書のしおりで目的のページをすぐやすく検索可能です。


|           |                        |    |
|-----------|------------------------|----|
| <b>01</b> | 各部の名前                  | 1  |
| <b>02</b> | 仕様                     | 2  |
| <b>03</b> | ボタンアイコンの説明             | 4  |
| <b>04</b> | 親機と子機センサーの<br>同期とリセット  | 8  |
| <b>05</b> | 子機センサーバッテリ<br>ーの取り付け手順 | 13 |

## 01 | 各部の名前

- 温湿度モニター(親機)



- ワイヤレスリモートセンサー(子機センサー)



## 02 | 仕様

- バッテリー: 2x単4電池(親機)  
2x単3電池(子機センサー)
- 送信周波数: 433Mhz帯
- 子機センサーから本体に測定結果を  
送信できる距離は見通しの良いところ  
で約90mです。  
障害物がある場合、通信範囲が短くな  
ります。
- 最大3台の子機まで同時接続が可能で  
す。
- 防水規格: IPX7規格
- 親機温度測定範囲: -40°C ~ 60°C ( -40°F ~ 140°F )

- 温度測定精度:±1.0°C (±1.8°F)
- 温度表示精度:0.1°C (0.1°F)
- 湿度測定範囲:10%～99%
- 湿度測定精度:±5%
- 湿度表示精度:1%
- 子機センサー温度測定範囲:-40°C～70°C (-40°F～158°F)
- 温度測定精度:±1.0°C (±1.8°F)
- 温度表示精度:0.1°C (0.1°F)
- 温度記録間隔:10秒
- 範囲外表示:"HH.H"/"LL.L"
- 保証期間:1年

## 03 | ボタンアイコンの説明

- 温湿度モニター(親機)



### CH/R:

「CH8」に切り替えると、子機センサーの温湿度表示が順番に表示され、それぞれ5秒が表示されます。最大3台の子機まで同時接続が可能です。(CH1=子機センサー1, CH2=子機センサー2, CH3=子機センサー3)

長押し(5秒)：親機と子機との通信をリセットします。リセット後、子機センサーの電池を抜いて、再入れることが必要です。(本体に電池を入れると、約2分以内に子機センサーに電池を入れます。電池を子機センサーに入れると本体へ送信を始めます。親機装置か子機センサーの位置を交信が確立するまで移動してください。)

°C/°F:

- 1、温度単位を°C/°Fに切り替えます。
- 2、最高最低温湿度が表示されている場合ボタンを押すと、(MAX / MIN / CLEARボタンで最高最低温度と湿度を表示します)温湿度の最高最低記録時間間隔をALL-TIME /24時間に切り替えます。


## MAX/MIN/CLEAR:

すばやく押す:最大最低温度と湿度を表示します。ボタン操作がない場合、30秒後に現在の温湿度表示に戻ります。

長押し(5秒):長押すと、記録している最大最小温湿度記録値をクリアしてから、再記録します。

- ワイヤレスリモートセンサー  
(子機センサー)

下図のように水温計のフタをに回してゆるめはすします。



### TX:

すばやく押す:温湿度のデータを親機に送信します。通信が成功する場合は、子機センサーの赤いライトが1回点滅します。

長押し(5秒)：親機と子機センサーの同期をリセットします。子機センサーは「CH8」を表示と、リセットが成功したことと示しています。リセット後、子機センサーの電池を抜いて、再入れることが必要です。(本体に電池を入れると、約2分以内に子機センサーに電池を入れます。電池を子機センサーを入れると本体へ送信を始めます。親機装置か子機センサーの位置を交信が確立するまで移動してください。) 同期するときは、子機センサーを親機に近づけてみてください。

## 04 | 親機と子機センサーの同期とリセット

### 4.1 同期手順

はじめに、近隣で同様の製品を使用していないか事前に確認を行い、使用上影響がないことを確認します。

- A.** 親機の電池カバーを開けて、電池を入れます。このとき子機に電池は入れないでください。
- B.** 親機の電源を入れた後、子機センサーの電池を正しく取り付けてください。複数台の子機をお使いの場合は、設定したチャンネル番号が順に1台ずつ電池を入れてください。また、親機に電池を入れてから

2分以内に全ての電池を入れてください。

**C.** 両方の電源を入れた後、親機と子機センサーの同期は2分以内に完了して、温湿度値を液晶に表示されます。同期に失敗した場合は、電池を入れ直して、同期手順で再接続してみてください。

**D.** 親機と子機センサーが同期完了後、子機センサーが正常に登録され、親機に対応するチャネルが表示されます。(親機の電源をオフにして再起動した後は、再同期する必要はありません。) 子機センサーの赤ライトが1回点滅する場合は、データが1回正常に送信されます。子機センサーの対応するチャネルのRF信号アイコンが点灯する場合(5秒間点灯)は、デー

タを受信し、温度と湿度をリアルタイムで更新します。

## 4.2 同期のリセット


- 子機センサーのTXボタンを長押すと、子機センサーと親機の同期がリセットされます。再同期が行われる場合は、上記の手順A～Dに従って同期します。
- 親機のCH / Rボタン(5秒)を長押すと、子機センサーと親機の同期がリセットされます。再同期が行われる場合は、上記の手順A～Dに従って同期します。
- 同期させた後、親機が対応チャンネルからのデータを長時間(約10分以上)受信しない場合、---を表示されます。

## 05 | 子機センサーバッテリーの取り付け手順

- 下図のように水温計のフタをに回してゆるめはすします。



- 単3電池2本(別売)をセットします。



- 防水リングを取り付け、ふたを閉めます。  
「水没を防ぐため、必ずふたを閉めて使用  
してください」





## INKBIRD TECH.C.L

Support@inkbird.com

[www.inkbird.com](http://www.inkbird.com)

+86-755-25738050

4/F E, Bldg 713, Pengji Industrial Zone,  
Liantang St, Luohu Dist, Shenzhen, China.

